

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

(Città Metropolitana di Milano)

Ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 ed art. 191 c. 3 del D.Lgs 267/00 si redige il seguente

VERBALE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 08,30 circa, il sottoscritto geom. Massimo Ghizzoni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Marcallo con Casone, a seguito del forte vento nella notte ha eseguito un sopralluogo presso il Parco Ghiotti e Villa Ghiotti per verificare i danni causati dal maltempo. Dal sopralluogo ho constatato la caduta di diversi alberi ad alto fusto del parco, caduti nella notte posti nelle vicinanze dei giochi utilizzati dai bambini e hanno causato la rottura della parte di recinzione dell'area giochi, poi ho constatato la caduta del quadro elettrico del campo di calcio allenamento e constatato la rottura di alcune tegole di colmo della copertura della villa Ghiotti e la rottura della parabola dell'impianto radio, dato atto che tali situazioni rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità essendo in un parco pubblico e che vi è la necessità di richiedere un urgente intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza del parco stesso, consistenti nella rimozione completa delle essenze arboree cadute, del quadro elettrico e della parte di colmo della copertura, ho

provveduto a convocare sul posto le seguenti ditte: Agosti srls di Parabiago per la sistemazione del quadro elettrico e della parabola e la ditta Edile Battistella Severino con l'autoscala per la sistemazione del colmo di copertura.

Per la rimozione e taglio degli alberi procederò con gli operatori e i mezzi del comune.

Considerato che la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti riscontrati in parchi pubblici, molto frequentati, provocherebbe gravi rischi che minacciano la pubblica incolumità ed in particolare i cittadini che utilizzano dette strutture pubbliche, così come previsto dall'art. 54 c.2 del D. Lgs. n. 267/000, così come sostituito dall'art. 6 c. 4 della L. n. 25/2008;

- Ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR 5/10/2010 n.207 e art.191 del D.Lgs 267/00;

- Ai sensi del Verbale n.1 della Centrale Unica di Committenza - Ufficio LPPL (lavori pubblici e polizia locale) del 05.02.2015 in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture fuori dal mercato elettronico per interventi di somma urgenza;

- Ai sensi del Regolamento Comunale dei Lavori, Forniture e Servizi in economia approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.37 del 24.11.2008 il quale all'art.13 punto 5;

RITIENE INDISPENSABILE


Intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi di cui sopra che si rendono necessari, incaricando Agosti srls di Parabiago per la sistemazione del quadro elettrico e parabola e la ditta Edile Battistella Severino con l'autoscala per la sistemazione del colmo di copertura, per quanto riguarda la rimozione delle situazioni di grave pericolo riscontrate e il ripristino delle condizioni generali di sicurezza.

Il sottoscritto, definirà consensualmente con gli affidatari il costo dei lavori eseguiti, che sarà congruo rispetto alle prestazioni svolte, e trasmetterà la documentazione, unitamente al presente verbale, all'organo di competenza che provvederà alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori eseguiti.

Si allegano alla presente le foto relative ai danni riscontrati.

Marcallo con Casone, 26/03/2019

IL TECNICO Geom. Massimo Ghizzoni



Allegato Verbale di Somma Urgenza del 26-03-2019
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









