

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

(Città Metropolitana di Milano)

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art.140 D.Lgs.n.36/23

L'anno 2023 addì 28 del mese di Luglio , il sottoscritto arch.

Daniele Rivolta, Responsabile Area Tecnica del Comune di Marcallo con

Casone, a seguito dell'evento meteorologico eccezionale,

caratterizzato da forti venti e temporali, che ha colpito il

territorio Comunale nella notte tra il 24 e il 25 Luglio 2023, ha

eseguito un sopralluogo diffuso e capillare su tutto il territorio,

riscontrando quanto segue:

in seguito al violento vento si sono verificati numerosi schianti di

alberature all'interno di parchi, aiuole, cortili scolastici e viali

cittadini.

È stato pertanto richiesto l'immediato intervento della ditta Soc.

Coop. La Solidarietà di Albairate per far fronte alla emergenza

derivante della copiosa presenza all'interno del territorio comunale

di alberature sradicate e di un numero impreciso di rami spezzati e

pericolanti abbattuti in prossimità di sedi stradali, aree verdi

scolastiche e parchi urbani ad alta fruizione.

CONSIDERATA:

- la situazione di grave precarietà del territorio a seguito dell'evento atmosferico; al fine di ripristinare le condizioni

di sicurezza entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, si ravvisa la necessità impellente di reperire squadre operative di supporto;

- la necessità di intervenire tempestivamente con personale specializzato; si è provveduto a contattare telefonicamente la ditta disponibile ad intervenire a supporto, sotto supervisione del servizio tecnico;

Vengono quindi ordinati i seguenti lavori:

1) Rimozione di numerosi rami spezzati e alberature pericolanti e schiantate al suolo, all'interno del territorio comunale di Marcallo con Casone, negli ambiti sopra descritti: Depezzatura e riduzione dei volumi, delle piante abbattute dal maltempo, Taglio al colletto, o nel punto più basso possibile, dei fusti delle alberature; Movimentazione e carico con mezzi meccanici dei materiali di risulta;

2) Successivo allontanamento dalle sedi stradali e dai bordi di tutto il materiale di risulta derivante dagli interventi resisi necessari;

PERTANTO

si provvede a dare ordine di intervento alla ditta Soc. Cooperativa La Solidarietà di Albairate sopra affinché intervenga a supporto il prima possibile. La ditta di cui sopra ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei lavori sopra citati, da quantificarsi a consuntivo.

DICHIARA

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, con una stima sommaria presunta della spesa di circa € 20.000 riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 che sarà trasmessa, unitamente al presente verbale, all'organo di competenza che provvederà alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori eseguiti.

Marcallo con Casone,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Daniele Rivolta



Allegati:

- Documentazione fotografica

Documentazione Fotografica



Parco Ghiotti – Via Alessandro Manzoni















Comune di
MARCALLO
con **CASONE**



AREA TECNICA

*Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata,
Manutenzione, Suap*

tecnica@marcallo.it |







Via Alexander Fleming





Vicolo Giorgio Gaber e Scuola materna Via Don Bosco




Via Damiano Chiesa e Via San Marco



Via Alexander Fleming



Parco sportivo Tulio Oldani e Via Gianni Brera



Cavi Elettrici/illuminazione:

Via Gioberti





Via Roma 151

